


## Procédures d'utilisation



**Utilisez PERdiem™/MC Nettoyant à usage général avec le peroxyde d'hydrogène pour nettoyer des surfaces dures, ainsi que de tapis.**



Avec le distributeur, remplissez le seau, le flacon pulvérisateur ou la décapeuse automatique. Appliquez le produit sur les surfaces devant être nettoyées. Si le produit est utilisé dans une décapeuse automatique, passez une vadrouille derrière la machine pour ramasser les surplus de solution. Laissez sécher.

**Questions: 1-800-558-2332**

Toujours porter un équipement de protection individuel.